

АКТ

обследования объекта по адресу: Московская область, г.о. Королев, микрорайон Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. №19А

г. Королев, мкр. Юбилейный

Комиссия в составе:



20 25г.

председателя комиссии - директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королев Московской области «Детская музыкальная школа микрорайона Юбилейный» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа») Гертер Оксаны Сергеевны;

членов комиссии:

заместителя директора по АХР Панчешук Галины Георгиевны

заместителя директора по безопасности Кирьянова Юрия Анатольевича

программиста Чулкина Юрия Геннадиевича

провела обследование здания школы и прилегающей к ней территории и установила:

1. Характеристика входных групп

Наличие пандуса — не требуется

Уклон пандуса соответствует требованиям (не более 1:12) —

Ширина пандуса не менее 0,9 м —

Наличие поручней на пандусе —

Наличие тактильных указателей и контрастных предупредительных полос — в наличии

Наличие подъемного устройства (лифт, платформа) — лифт

Наличие выравнивающего элемента у дверного проема (порог $\leq 0,03$ м) — в наличии

2. Характеристика внутренних помещений

Ширина коридоров не менее 1,5 м — 1,7; 2,0

Дверные проемы шириной не менее 0,8 м — 1,08 (в классах)

Ручки на дверях удобного типа (не круглые) — не круглые - нажимные

Высота расположения оборудования и информационных носителей до 1,6 м —

Наличие контрастной и тактильной маркировки ступеней и перепадов уровня пола — нет

Наличие специальных мест для маломобильных граждан в концертном зале / актовом зале — в наличии

Возможность использования инструментов людьми с ограниченными возможностями здоровья (например, специальные крепления, регулируемая мебель) — в наличии

3. Санитарно-бытовые помещения для МГН

Наличие специального туалета для МГН — 3

Ширина дверного проема в санузел $\geq 0,8$ м — 1,0 м

Поворотная площадка внутри помещения $\geq 1,5 \times 1,5$ м — _____

Установлены поручни около унитаза — установлены

Кнопка вызова персонала в санузле — установлены

Тактильная и контрастная разметка в санузле — установлены

4. Территория вокруг объекта

Асфальтированные или твердые покрытия на дорожках — асфальт, тротуарная плитка

Отсутствие перепадов высот на территории — отсутствуют

Наличие тактильных указателей и направляющих полос — в наличии

Наличие парковочных мест для МГН — в наличии 2 места

Подъездной путь к входу без препятствий — без препятствий

5. Средства информации и связи

Информация в доступной форме (таблицы, стенды, буклеты) — в наличии

Наличие табличек с тактильным шрифтом Брайля — в наличии

Возможность получения информации в устной форме — возможна

Наличие светофоров с тактильными элементами и голосовым сопровождением — нет

Наличие индукционной петли для слуховых аппаратов — нет

Наличие аудиоинформации о мероприятиях / расписании занятий — в наличии

6. Иные средства обеспечения доступности

Наличие мобильного оборудования (электроплатформа, коляска и т.д.) — не требуется

В наличии педагоги, прошедшие обучение по вопросам доступности — в наличии

Организованы занятия с адаптированными программами для детей с ОВЗ — да

Использование специализированного оборудования (музыкальные инструменты, приспособления) — не требуется

7. Заключение

Объект в целом:

- ☐ Соответствует требованиям доступности
- ☐ Не соответствует требованиям доступности
- ☐ Требуется выполнить следующие мероприятия по приведению объекта в соответствие:

★ Примечание:

Данный паспорт заполняется на основе требований Федерального закона №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Председатель комиссии



Гертер О.С.

Члены:



Панчешук Г.Г.



Кирьянов Ю.А.



Чулкин Ю.Г.